

# CONDROL

- EN** Laser level
- DE** Kreuzlinienlaser
- FR** Niveau laser
- ES** Láser de línea en cruz
- IT** Livello laser
- PL** Laser krzyżowy
- RU** Лазерный нивелир



## Omniliner 3D/G3D

- EN User manual  
DE Bedienungsanleitung  
FR Mode d'emploi  
ES Manual de usuario  
IT Manuale dell'utente  
PL Instrukcja obsługi  
RU Руководство по эксплуатации

## Cross line laser EN Omniliner 3D/G3D

### User manual

**SAFETY INSTRUCTIONS**  
Attention! This user manual is an essential part of this product.  
The user manual should be read carefully before you use the product for the first time. If the product is given to someone for temporary use, be sure to enclose user manual to it.  
- Do not misuse the product;  
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the product.




**Omniliner 3D      Omniliner G3D**  
Laser radiation! Do not stare into beam  
Class 2 laser      Class 2 laser  
<1 mW 635 nm      <1 mW 520 nm  
EN60825-1: 2007-03      EN60825-1: 2007-03

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.
- To protect your eyes close them or look aside.
- Always install the product in such a way, so that laser line is below or above eye level.
- Do not let unauthorized people enter the zone of product operation.
- Store the product beyond reach of children and unauthorized people.
- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust product repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.
- Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser beam, do not use them for other purposes. Laser glasses do not protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce color perception.
- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.


### PRODUCT DESCRIPTION

Cross line lasers Omniliner 3D/G3D CONDROL are intended to project vertical and horizontal planes. They project one 360° horizontal and two 360° vertical planes and provide compensation of the slope up to ±4°.  
The laser levels have 2 operating modes:  
- Automatic leveling to compensate irregularities within self-leveling range of ±4°;  
- Locked compensator, to project inclined planes and lines.  
Pulse mode allows using laser receiver to increase the working range of the laser level or to work when laser is hard to define in bright lighting conditions.  
The laser levels are suitable for use at both indoor and outdoor building areas.



- 1 - Laser lines exit window  
2 - Control panel  
3 - Battery cover  
4 - Tripod thread 1/4"  
5 - Tripod thread 5/8"  
6 - Switch bar  
7 - Hole for mounting on a screw/nail

### Control panel



1. Switch on/off:  
- The laser level  
- laser lines  
2. Switch on/off pulse mode  
3. Power indicator  
4. Indication of locked pendulum  
5. Indication of pulse mode

### DELIVERY PACKAGE

**Omniliner 3D/G3D**  
Laser level, battery 2 pcs., charger, bag, user manual.

### Omniliner 3D Kit/G3D Kit

Laser level, battery 2 pcs., charger, magnetic target, wall mount, clamp, user manual, plastic case.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Working range/ with receiver*	30 m/80 m	40 m/80 m
Self-levelling accuracy	±0,2 mm/m	
Self-levelling range	± 4°	
Self-leveling duration, typically	<3"	
Continuous working time	>10 hours	>5 hours
Working temperature	-10°C ... +50°C	
Storage temperature	-20°C ... +70°C	
Relative humidity	<90%	

Dust and water protection rate	IP65	
Thread for mounting on a tripod	1/4", 5/8"	
Laser type	Class II 635 nm	Class II 520 nm
Battery	3.7V 5200 mAh Li-ion	
Dimensions	140x138x110 mm	
Weight	660 g	
- without battery	660 g	
- with battery	774 g	

\* Working range may differ from the stated above and depends on lighting conditions.

### BEFORE START OPERATION

#### Power supply

The cross line laser is powered via a 3.7V 5200 mAh Li-ion battery included in the delivery package.

#### Install/charge the Li-ion battery

Install the battery in the battery compartment, observing the polarity.

Use the battery included in the delivery package only.

If the power indicator on the control panel starts flashing red, the battery must be charged.

The charging procedure is as follows:

- 1) Remove the battery from the laser level.
- 2) Connect the battery to the power source by the charger included in the delivery package.
- 3) The power indicator on the charger will be red while charging.
- 4) Once the power indicator on the charger turns green, disconnect the charger and install the battery in the battery compartment.

### OPERATION

Place the laser level on a firm and stable surface or a tripod. Move the switch bar to select necessary operating mode:

#### 1) Automatic leveling

Move the switch bar to unlocked position . H-line will automatically switch on.

Short press button to switch on required laser lines.

If the laser level is out of the range of automatic compensation laser lines will flash 1 time per second.

Short press button to switch on/off the pulse mode.

To switch off the laser level move the switch bar to position .

#### 2) Projection of inclined planes

Move the switch bar to locked position .

Press and hold during 3 seconds to switch on the laser.

Short press to switch on required laser lines.

Switched on laser lines will flash 1 time per each 5 seconds.

Long press during 3 seconds will switch off the laser level.

Long press during 3 seconds to switch on/off the pulse mode.

### Bluetooth

Bluetooth is always on by default. Switch on the laser level.

Activate Bluetooth at your portable device and start the app "XLiner Remote". Perform connection via Bluetooth. The app allows switching on and off the laser lines, receiver mode, as well as adjust the brightness of the laser for optimal visibility and energy saving and control the battery charge level without touching the laser level.

**Attention!** To increase the operating time and avoid the risk of unintentional blindness switch the laser on only when you are ready to make measurements.

If operated near objects or air streams with different from the environment temperature the laser line may tremble due to heterogeneity of the atmosphere. The longer is the distance, the more trembling can be observed

The width of the laser line increases with the increasing of the operating distance. The layout should be made along the axis of the laser line. For maximum accuracy, use the middle portion of the laser line.



It should be noted that the shape of the laser line on the object's surface (e.g., walls, ceilings, etc.) depends on the curvature and tilt of the surface relative to the laser plane.

### ACCURACY CHECK


#### Check of horizontal line

Use 2 parallel vertical walls which are located opposite each other at a distance of 5m.

1. Set the instrument close to the wall A (see Fig. A). Switch on the vertical and horizontal laser emitters, unlock the compensator. Turn the instrument in such a way so that the laser lines intersecting each other are projected on the near wall A opposite the instrument. Mark the point where laser lines intersect each other as A1.
2. Turn the instrument by 180°, mark the point where laser lines intersect each other on the opposite wall as B2. (see Fig. B).




3. Move the instrument to the opposite wall B and set it in such a way so that the point where laser lines intersect each other would be on the same level with point B2.



4. Turn the instrument by 180°, direct the instrument to the wall A in such a way so that the vertical line would coincide with point A1. Mark the point of intersecting laser line on the wall A as A3. (see. Fig. D).


5. Measure distance d between points A1 and A3 (see. Fig. D). If this distance exceeds 2 mm, please contact service center.



### Check of vertical line

Use a plumb bob as a reference of a vertical line. Place the instrument at distance of 1,5m from the plumb bob.

1. Unlock the compensator, switch on the vertical laser line and align it with the low point of plumb bob.
2. If deviation between the laser line and the plumb bob line exceeds ±0.2 mm per 1 m of the plumb bob length (for a 2.5 m plumb bob deviation shouldn't exceed 0.5 mm) please contact service center.
3. Turn the instrument by 180° and align the vertical laser line with the low point of plumb bob once again.



### CARE AND MAINTENANCE

**Attention!** The product is an accurate optical mechanic device and requires careful handling. Check the accuracy before using.

#### Maintenance of the following recommendations will extend the life of the device:

- Store the product, spare parts and its accessories beyond reach of children and unauthorized people.
- The product should be transported only when compensator is locked.
- Keep the product clean and protected from any bumps, dust and dampness; do not allow getting moisture, dust or other dirt inside of the product.
- In case if any moisture goes into the product, remove the batteries and take it to the service center.
- Do not keep or use the device for a long time at high humidity conditions.
- Carry out accuracy check regularly (see paragraph «Accuracy check»).
- To clean the product use a soft wet cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or detergents.
- Clean laser aperture periodically with a soft lint-free cloth with isopropyl alcohol.

#### Mishandling of the following rules can cause electrolyte leakage from the batteries or other damages:

- Remove the battery from the product if you do not use it for a long time.
- Do not leave discharged battery in the laser level.

### UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:



CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany

Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

### WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered while warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
- 2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by end consumer (see the original supporting document).

- 3) The Warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.
- 4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.
- 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.
- 6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.
- 7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).  
In warranty case please return the product to retail seller or send it with description of defect to the following address:

CONDROL GmbH  
Im Wiegenfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Germany

# Kreuzlinienlaser DE Omniliner 3D/G3D


## Bedienungsanleitung

### SICHERHEITSHINWEISE FUER MESSGERAETE

**Vorsicht!** Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geräts. Vor Gebrauch des Geräts lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Weitergabe des Geräts an einen anderen Nutzer, muss die Anleitung diesem übergeben werden.

- Das Gerät darf nur zweckgemäß verwendet werden.
- Die Aufkleber und Warnschilder dürfen nicht entfernt oder unkenntlich werden.

Sie erhalten Ihr Gerät mit einem Warnschild in Englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.



**Omniliner 3D** Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken  
Laser Klasse 2 <1mW, 635 nm  
**Omniliner G3D** Laserstrahlung! Nicht in den Laserstrahl blicken  
Laser Klasse 2 <1mW, 520 nm  
IEC 60825-1: 2007-03 IEC 60825-1: 2007-03

- Nicht in Laserstrahl blicken, den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.
- Aus Sicherheitsgründen Augen schließen oder wegblicken.
- Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhöhe einrichten.
- Halten Sie Kinder und Dritte von Lasergeräten fern.
- Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, da im Gerät Funken entstehen können.

Eine Lasersichtbrille wird verwendet, nur um den Laserstrahl besser sehen zu können. Sie wirkt nicht als Schutzbrille vor Laserstrahlen oder als Sonnenbrille. Die Laserbrille schützt nicht vor UV-Licht und verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Multiline-Kreuzlinienlaser Omniliner 3D/G3D CONDTROL wird zur Ermittlung und Überprüfung von horizontalen und vertikalen Linien und Ebenen verwendet. Das Gerät erzeugt zwei 360° Vertikallinien und eine 360° - Horizontallinie und ermöglicht Ausgleich der Gehäuseneigung bis zu ±4°.


Das Gerät hat zwei Betriebsarten:

- Zum Erzeugen Laser- Linien und -Ebene mit jeglichen Neigungen;
- Mit Nivellierautomatik der Gehäuseneigung bis zum ±4° zum Erzeugen waagrechten und senkrechten Laser- Linien und -Ebenen.


Empfängerbetrieb ist dazu bestimmt, Reichweite zu erweitern und Laserstrahlen von Liniengeräten bei Tageslicht zu lokalisieren.

Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Geraeteübersicht



- 1 Austrittsöffnung Laserstrahlung
- 2 Bedienfeld
- 3 Batteriefachdeckel
- 4 Stativaufnahme 1/4"
- 5 Stativaufnahme 5/8"
- 6 Pendelsperre
- 7 Befestigungsmöglichkeit für Nagel oder Schraube



### BETRIEB

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder einen Stativ.

Schieben Sie den Schalter und wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus:

#### 1) mit Nivellierautomatik

Schieben Sie den Schalter in die Position .

Die Horizontalebene schaltet sich automatisch ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die gewünschten Laserlinien einzuschalten.

Wenn die Neigung von Gehäuse außerhalb des Selbstnivellierungsbereichs liegt, blinken die Laserlinien 1 Mal pro Sekunde.

Drücken Sie kurz die Taste , um den Pulsmodus ein- oder auszuschalten.

Schieben Sie den Schalter in die Position , um das Gerät auszuschalten.

#### 2) zum Erzeugen der geneigten Laserlinien

Schieben Sie den Schalter in die Position .

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt. Die Horizontalebene schaltet sich automatisch ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die gewünschte Laserlinien einzuschalten.

Eingeschaltete Laserlinien blinken 1 mal pro 5 Sekunden.

Lange drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.

Um das Pulsmodus ein-/auszuschalten, halten Sie die

Taste 3 Sekunden gedrückt.

### Bluetooth

Standardmäßig ist Bluetooth immer aktiviert.

Schalten Sie den Kreuzlinienlaser ein. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und starten Sie die App „Xliner Remote“.

Herstellen Sie eine Verbindung über Bluetooth.

Die App ermöglicht es, die Laserlinien, Laserpunkte und den Empfängermodus ein- und auszuschalten, die Helligkeit von Laserlinien an optimale Sichtbarkeit und Energieverbrauch anzupassen, sowie den Batteriezustand zu prüfen, ohne den Kreuzlinienlaser zu nutzen.

**Vorsicht!** Um die Betriebszeit zu erhöhen und unbeabsichtigte Augenverletzungen zu vermeiden, schalten Sie den Laser ein nur wenn Sie bereit sind das Gerät zu betreiben.

Der Betrieb nah zu Objekten oder Luftstromungen, deren Temperatur sich von der Umgebungstemperatur unterscheidet, kann die Laserlinie zittern lassen wegen der Heterogenität der Atmosphäre. Je grösser die Entfernung, desto mehr zittern die Laserlinien.

Die Laser-Linienbreite vergrössert sich, wenn die Reichweite sich erweitert. Die Markierungen sollen entlang der linearen Achse gemacht werden. Für eine bessere Genauigkeit, berücksichtigen Sie die Mitte der Laserlinie. Bitte beachten Sie, dass die Form des Laserstrahls an einer Oberfläche (z.B., Wand, Decke, usw.) abhängig von der Krümmung ist und von der Neigung der Oberfläche zu einer Laserebene.

### TECHNISCHE DATEN

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Reichweite/mit Empfänger*	30 m/80 m	40 m/80 m
Genauigkeit	±0,2 mm/m	
Selbstnivellierung	± 4°	
Nivellierzeit typisch	<3"	
Betriebsdauer	>10 Stunden	>5 Stunden
Betriebstemperatur	-10°C ... +50°C	
Lagertemperatur	-20°C ... +70°C	
Rel. Luftfeuchtigkeit	<90%	
Staub- und Wasserschutz	IP65	
Stativgewinde	1/4", 5/8"	
Laser	Klasse II 635nm < 1 mW	Klasse II 520nm < 1 mW
Stromversorgung	3.7V 5200 mAh Li-ion	
Abmessungen	140x138x110 mm	
Gewicht		
- ohne Batterie	660 g	
- mit Batterie	774 g	

\* Die Reichweite kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

### LESEN SIE VOR GEBAUCH DES GERÄTS

#### Stromversorgung

Der Kreuzlinienlaser wird mit einem 3.7V 5200 mAh Li-Ion Akku betrieben, der mitgeliefert ist.

#### Einlegen / Aufladen von Li-Ion-Akku

Legen Sie Akku unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Akkufach ein.

Verwenden Sie nur Akku, der mitgeliefert ist.

Wenn die Batterieanzeige rot blinkt, laden Sie Akku auf.

Der Akku wird folgenderweise aufgeladen:

- 1) Nehmen Sie Akku heraus.
- 2) Schließen Sie Akku mit dem mitgelieferten Kabel an eine Stromquelle an.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Stromanzeige rot.
- 3) Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 5 Stunden.
- 4) Sobald die Batterieanzeige grün wird, trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und legen Sie Akku in das Akkufach ein.

### BETRIEB

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche oder einen Stativ.

Schieben Sie den Schalter und wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus:

#### 1) mit Nivellierautomatik

Schieben Sie den Schalter in die Position .

Die Horizontalebene schaltet sich automatisch ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die gewünschten Laserlinien einzuschalten.

Wenn die Neigung von Gehäuse außerhalb des Selbstnivellierungsbereichs liegt, blinken die Laserlinien 1 Mal pro Sekunde.

Drücken Sie kurz die Taste , um den Pulsmodus ein- oder auszuschalten.

Schieben Sie den Schalter in die Position , um das Gerät auszuschalten.

#### 2) zum Erzeugen der geneigten Laserlinien

Schieben Sie den Schalter in die Position .

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt. Die Horizontalebene schaltet sich automatisch ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die gewünschte Laserlinien einzuschalten.

Eingeschaltete Laserlinien blinken 1 mal pro 5 Sekunden.

Lange drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.

Um das Pulsmodus ein-/auszuschalten, halten Sie die

Taste 3 Sekunden gedrückt.


### GENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

#### Überprüfung der Horizontallinie



Platzieren Sie das Gerät zwischen zwei Wänden, die mindestens 5m voneinander entfernt sind.

1. Platzieren Sie das Instrument in der Nähe der Wand A (Siehe Abb. A). Aktivieren Sie die horizontale und vertikale Linie bei gelöster Pendelsperre. Richten Sie das Instrument so, dass die Laserlinien sich an der naheeren Wand A überschneiden. Markieren Sie den Punkt, in dem sich die Linien schneiden (Punkt A1).

2. Drehen Sie das Gerät um 180° und markieren Sie den Kreuz an der Wand mit dem Punkt B2. (Siehe Abb. B).




3. Stellen Sie das Gerät an die Wand B und richten Sie den Laser so, dass das Laserkreuz auf der gleichen Ebene mit dem Punkt B2 ist. (Siehe Abb. C).



4. Drehen Sie das Gerät um 180° und markieren Sie den Kreuz an der Wand A mit dem Punkt A3. (die Vertikallinie soll exakt durch den markierten Punkt A1 laufen) (Siehe Abb. D).

5. Messen Sie den Abstand d zwischen den Punkten A1 und A3 (Siehe Abb.D). Ist der Abstand mehr als 2 mm, kontaktieren Sie bitte ein autorisiertes Servicezentrum.




### Überprüfung der Vertikallinie

Festigen Sie einen Senklot an einer Schnur und positionieren Sie das Gerät ca. 1,5 m von dem Senklot entfernt (Siehe Abb. E).

1. Schieben Sie den Schalter in die EIN-Position, aktivieren Sie die Vertikallinie und richten Sie die Vertikallinie auf die Schnur aus.

2. Ist die Abweichung zwischen Linie und Schnur nicht grösser als ± 0,2 mm auf einen Meter der Lotschnur, ist das Gerät innerhalb der Toleranz. Ist die Lotschnur z.B. 2,5 m lang, darf die Abweichung 0,5 mm nicht übersteigen. Sollte eine Kalibrierung notwendig sein, kontaktieren Sie bitte ein autorisiertes Servicezentrum.

3. Drehen Sie das Gerät um 180° und richten Sie die Vertikallinie auf die Schnur aus.



### GARANTIE

Alle Geräte der CONDTROL GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

1) Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Maengel am Gerät, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind.

2) Die Garantiezeit beträgt 24 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Geräts beträgt 36 Monate.

3) Die Garantie trifft nicht für Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Vers

# Niveau laser FR Omniliner 3D/G3D

## Mode d'emploi

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Attention!** Ce mode d'emploi fait partie intégrante de votre appareil. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil. Lors du prêt de l'appareil, assurez-vous de joindre cette instruction à celui-ci.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- Ne retirez pas les autocollants et les étiquettes et protégez-les contre l'effacement, car ils contiennent des informations sur le fonctionnement sûr de l'appareil.



Omniliner 3D	Omniliner G3D
Rayonnement laser! Ne pas diriger dans les yeux.	Rayonnement laser! Ne pas diriger dans les yeux.
Laser de classe 2	Laser de classe 2
<1 mW, 635 nm	<1 mW, 520 nm
IEC 60825-1: 2007-03	IEC 60825-1: 2007-03

- Ne regardez pas le faisceau laser ou sa réflexion à l'œil nu ou à travers des dispositifs optiques. Ne dirigez pas inutilement le faisceau laser vers des personnes ou des animaux. Vous pouvez les aveugler.

- La protection des yeux se fait généralement en détournant le regard ou en fermant les paupières.
- Installez toujours l'appareil de manière à ce que les faisceaux laser passent à une distance au-dessus ou en dessous du niveau des yeux.
- Maintenez les personnes non autorisées à l'écart de la zone de fonctionnement de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement explosif, à proximité de matériaux inflammables.
- Les lunettes laser sont utilisées pour une meilleure reconnaissance du faisceau laser, ne les utilisez pas à d'autres fins. Les lunettes laser ne protègent pas contre le rayonnement laser, ne sont pas conçues pour protéger contre le rayonnement ultraviolet et altèrent la perception des couleurs.

- Tenir les batteries éloignées de la chaleur pour éviter les risques d'explosion et de fuite d'électrolyte. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consulter un médecin.

### ENSEMBLE DE FOURNITURES

#### Omniliner 3D/G3D

Appareil, batterie 2 pièces, chargeur, sac, mode d'emploi.

#### Omniliner 3D Kit/G3D Kit

Niveau laser, batterie 2 pièces, chargeur, cible magnétique, support mural, clip de montage, mode d'emploi, boîtier en plastique.

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL


Les niveaux laser multiprismes Omniliner 3D/G3D CONDTROL sont conçus pour construire et contrôler des plans et des lignes verticaux et horizontaux. Les appareils construisent deux plans verticaux et un plan horizontal avec un angle de balayage de 360° et permettent de compenser l'inclinaison du corps de l'appareil jusqu'à  $\pm 4^\circ$ .

Les appareils ont 2 modes de fonctionnement :

- avec un compensateur bloqué, pour construire des plans et des lignes à des angles arbitraires;
- avec compensation automatique de l'inclinaison du corps de l'instrument jusqu'à  $\pm 4^\circ$ .

Le mode pulsé permet d'utiliser le détecteur pour augmenter la plage de travail, ainsi que de travailler avec le détecteur dans de bonnes conditions d'éclairage, lorsque le faisceau laser est peu visible.

L'appareil convient à une utilisation aussi bien à l'intérieur que sur des chantiers ouverts.



1. Allumer/éteindre :  
- l'appareil  
- les émetteurs laser
2. Activer/désactiver le mode pulsé
3. Voyant d'alimentation
4. Indicateur de blocage du compensateur
5. Indicateur du mode pulsé

### CARACTÉRISTIQUES

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Plage de travail / avec détecteur*	30 m/80 m	40 m/80 m
Précision d'auto-nivellement	$\pm 0,2 \text{ mm/m}$	
Gamme d'auto-nivellement	$\pm 4^\circ$	
Temps d'auto-nivellement, typique	<3"	
Temps de travail	>10 heures	>5 heures
Température de fonctionnement	-10°C ... +50°C	
Température de stockage	-20°C ... +70°C	
Humidité relative	<90%	
Degré de protection contre l'humidité et la poussière	IP65	
Type de filetage pour trépied	1/4", 5/8"	
Type laser	Classe II 635 nm <1 mW	Classe II 520 nm <1 mW
Alimentation	Batterie Li-ion 3.7V 5200mAh	
Dimensions	140x138x110 mm	
Le poids	660 g	774 g
- sans batterie		
- avec batterie		

\* La plage de fonctionnement peut varier en fonction des conditions d'éclairage.

### PRÉPARATION AU TRAVAIL AVEC L'APPAREIL

#### Alimentation de l'appareil

L'appareil est alimenté par une batterie lithium-ion 3,7 V 5200 mAh, qui est incluse dans l'ensemble de fourniture.

#### Insertion/charge de la batterie lithium-ion

Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en respectant la polarité.

Utilisez uniquement la batterie fournie.

Si le voyant d'alimentation du panneau de commande devient rouge, la batterie doit être rechargeée.

La charge de la batterie est la suivante:

- 1) Retirez la batterie de l'appareil.
  - 2) À l'aide du chargeur fourni, connectez la batterie à une source d'alimentation.
- Pendant la charge, le voyant d'alimentation de la batterie sera rouge.
- 3) Le temps de charge de la batterie est d'environ 5 heures.
  - 4) Une fois que le voyant d'alimentation de la batterie devient vert, éteignez le chargeur et installez la batterie dans le compartiment de la batterie.

### TRAVAILLER AVEC L'APPAREIL

Placez l'appareil sur une surface dure et stable ou sur un trépied.

Utilisez le curseur de blocage pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil.

#### 1) Mode de compensation automatique

Déplacez le curseur de blocage sur la position .

Le plan horizontal s'allumera automatiquement.

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer les émetteurs laser nécessaires.

Si l'inclinaison de l'instrument dépasse la plage d'autonivellement, les lignes laser clignoteront 1 fois par seconde.

Appuyez brièvement sur le bouton pour activer/désactiver le mode de fonctionnement avec le récepteur.

Pour éteindre l'appareil, déplacez le curseur de blocage sur la position .

#### 2) Le mode de construction des plans inclinés

Déplacez le curseur de blocage sur la position .

Allumez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton pendant 3 secondes. Le plan horizontal s'allumera automatiquement. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer les émetteurs laser nécessaires.

Les émetteurs laser activés clignotent 1 fois toutes les 5 secondes.

Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Activer / désactiver le mode récepteur en appuyant longuement sur le bouton pendant 3 secondes.

### Bluetooth

Le Bluetooth est toujours activé par défaut. Allumez l'appareil. Activez Bluetooth sur votre appareil et lancez l'application XLinerRemote. Établissez une connexion Bluetooth.

L'application permet, sans toucher à l'appareil, d'allumer et d'éteindre les faisceaux laser, le mode de fonctionnement avec le récepteur, de régler la luminosité du laser pour une visibilité optimale et d'économiser de l'énergie, ainsi que de contrôler le niveau de charge de la batterie.

**Attention:** pour augmenter le temps de fonctionnement, ainsi que pour réduire le risque d'éblouissement involontaire, vous devez choisir le nombre minimum requis de modules laser allumés.

Lorsque vous travaillez à proximité d'objets ou de courants d'air dont la température diffère de celle de l'environnement en raison de l'inhomogénéité de l'atmosphère, la ligne laser peut trembler. À mesure que la distance augmente, l'effet devient plus fort.

Lorsque la distance augmente, la largeur de la ligne laser augmente. Le marquage doit être fait le long de l'axe de la ligne laser. Pour une précision maximale, utilisez la section médiane de la ligne laser.


Il convient de tenir compte du fait que la forme des lignes laser à la surface d'un objet (par exemple, sur les murs, les plafonds, etc.) dépend de la courbure et de l'inclinaison de la surface par rapport au plan laser.

### VERIFICATION DE LA PRÉCISION


#### Vérification de l'horizontale

Pour la vérification de l'horizontale, 2 murs verticaux parallèles sont nécessaires face à face à la distance de 5 m.


1. Débloquez le compensateur, allumez l'émetteur vertical, alignez l'axe de la ligne laser verticale avec le point d'aplomb inférieur.
2. Si l'écart de l'axe de la ligne verticale par rapport à la suspension dépasse 0,2 mm pour 1 m de la longueur de la suspension (par exemple, pour un fil à plomb de 2,5 m de long - l'écart maximum ne doit pas dépasser 0,5 mm) - contactez le centre de services.
3. Faites pivoter l'appareil de 180° et alignez à nouveau l'axe de la ligne laser verticale avec le point d'aplomb inférieur.



2. Faites pivoter l'appareil de 180°, marquez le point d'intersection des lignes laser sur le mur opposé avec le repère B2. (voir fig. B).




3. Déplacez l'appareil vers le mur opposé B et positionnez-le de sorte que le point d'intersection des lignes laser coïncide exactement avec le point précédemment marqué B2. (voir figure C).



4. Faites pivoter l'appareil de 180°, dirigez l'instrument vers le mur A de sorte que la ligne verticale passe par le point A1 précédemment marqué. Marquez le point d'intersection des lignes laser sur le mur A avec le repère A3. (voir fig.D).


5. Mesurez la distance "d" entre les repères A1 et A3 (voir fig. D). Si cette distance dépasse 2 mm, contactez le centre de service.



### Vérification de la verticale

Utilisez un fil à plomb comme référence verticale. Installez l'appareil à une distance d'environ 1,5 m du fil à plomb.

1. Débloquez l'compensateur, allumez l'émetteur vertical, alignez l'axe de la ligne laser verticale avec le point d'aplomb inférieur.
2. Si l'écart de l'axe de la ligne verticale par rapport à la suspension dépasse 0,2 mm pour 1 m de la longueur de la suspension (par exemple, pour un fil à plomb de 2,5 m de long - l'écart maximum ne doit pas dépasser 0,5 mm) - contactez le centre de services.
3. Faites pivoter l'appareil de 180° et alignez à nouveau l'axe de la ligne laser verticale avec le point d'aplomb inférieur.



### ENTRETIEN ET UTILISATION

**Attention!** L'appareil est un instrument optique-mécanique de précision et doit être manipulé avec précaution. Avant de commencer les travaux, ainsi qu'après des impacts mécaniques (chutes, chocs), vérifiez la précision de l'appareil.

#### Le respect des recommandations suivantes prolongera la durée de vie de l'appareil:

- Gardez l'appareil, les pièces de rechange et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Déplacer l'appareil uniquement avec le compensateur bloqué.

- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, les fortes vibrations, ne laissez pas l'humidité, la poussière de construction, les corps étrangers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

- Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, retirez d'abord les piles, puis contactez le centre de service.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période dans un environnement très humide.
- Vérifiez périodiquement la précision de l'instrument (voir la section «Vérification de la précision»).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents.
- Essuyez périodiquement l'ouverture du laser avec un chiffon doux non pelucheux contenant de l'alcool isopropylique.

#### Le non-respect des règles suivantes peut entraîner une fuite d'électrolyte des batteries et endommager l'appareil:

- Retirez la batterie de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne laissez pas une batterie déchargée dans l'appareil.
- Tenez les batteries éloignées de la chaleur pour éviter les risques d'explosion et de fuite d'électrolyte. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consulter un médecin.

### RECYCLAGE

# Láser de línea en cruz

## ES Omniliner 3D/G3D

### Manual de usuario

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**¡Atención!** Estas instrucciones de uso son parte integrante de su aparato. Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el aparato. Adjunte siempre estas instrucciones al aparato cuando lo preste.

- No utilice el aparato para fines distintos de los previstos.

- No retire las pegatinas y etiquetas y guárdelas en un lugar seguro, ya que contienen información sobre el uso seguro del aparato.

Omniliner 3D	Omniliner G3D
iRadiación láser!	iRadiación láser!
No apunte a los ojos	No apunte a los ojos
Láser de clase 2	Láser de clase 2
<1 mW, 635 nm	<1 mW, 520 nm
EN 60825-1:2007-03	EN 60825-1:2007-03

- No mire al rayo láser ni a su reflejo, ni con los ojos sin protección ni a través de dispositivos ópticos. No apunte el rayo láser hacia personas o animales innecesariamente. Puede cegarlos.

- Para proteger sus ojos, ciérrelos o mire a un lado.

- Coloque siempre el instrumento de forma que los rayos láser por encima o por debajo del nivel de los ojos.

- No permita que personas ajenas a la zona de funcionamiento del aparato.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños y personas ajenas.

- No desmonte ni repare el producto usted mismo. El mantenimiento y las reparaciones sólo deben confiarse a personal cualificado y con el uso de piezas de repuesto originales.

- No utilice la unidad en una atmósfera explosiva, ni cerca de materiales inflamables.

- Las gafas para herramientas láser están destinadas a un mejor reconocimiento del rayo láser, no las utilice para otros fines. Las gafas láser no protegen de la radiación láser, no están diseñadas para proteger de la luz ultravioleta y alteran la percepción de los colores.

- No permita que las pilas se calienten para evitar el riesgo de explosión y fuga de electrolitos. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave inmediatamente el área afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 10 minutos, luego consulte a un médico.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Niveles láser multiprisma Omniliner 3D/G3D CONDTROL están diseñados para la construcción y el control de planos y líneas verticales y horizontales.


Los dispositivos construyen dos planos verticales y uno horizontal con un ángulo de barrido de 360° y proporcionan compensación de la inclinación del cuerpo hasta ±4°.

Los niveles láser tienen 2 modos de funcionamiento:


- con compensador bloqueado, para la construcción de planos y líneas en ángulos arbitrarios;
- con compensación automática de la inclinación del cuerpo del aparato hasta ±4°.

El modo de pulso permite utilizar el detector para aumentar el rango de operación, así como para trabajar con el detector en buenas condiciones de luz, cuando el rayo láser es poco visible. Los dispositivos son adecuados para su uso tanto en interiores como en obras de construcción al aire libre.

#### Componentes del instrumento



#### Panel de Control



#### FUNCIONAMIENTO CON EL APARATO

Coloque el instrumento sobre una superficie sólida y estable o trípode.

Utilice la palanca de bloqueo para seleccionar el modo de funcionamiento del aparato:

##### 1) Modo de compensación automática

Mueva el deslizador del bloqueo a la posición . El plano horizontal se encenderá automáticamente.

Pulse brevemente la tecla para encender los emisores láser necesarios para el funcionamiento.

Si la inclinación del instrumento supera el rango de autonivelación, las líneas láser parpadearán 1 vez por segundo.

Pulse brevemente la tecla para activar/desactivar el modo de funcionamiento del receptor. Para apagar la unidad, mueva el deslizador de bloqueo a la posición .

##### 2) Modo de construcción de planos inclinados

Coloque el motor de enclavamiento en la posición .

Encienda el aparato manteniendo pulsada la tecla durante 3 segundos. El plano horizontal se enciende automáticamente.

Pulse brevemente y de forma sucesiva la tecla para encender los emisores láser necesarios para el funcionamiento.

Los emisores láser encendidos parpadearán 1 vez cada 5 segundos.

Una vez activadas todas las combinaciones posibles de líneas láser, una pulsación prolongada de la tecla durante 3 segundos apagará la unidad.

Activar/desactivar el modo de funcionamiento del receptor con una pulsación larga de la tecla durante 3 segundos.

#### Bluetooth

El Bluetooth está siempre activado por defecto. Enciende el dispositivo. Active el Bluetooth en su dispositivo y ejecute la app XLinerRemote. Establece una conexión Bluetooth.

La app permite, sin tocar el instrumento, encender y apagar los rayos láser, manejar el modo receptor, ajustar el brillo del láser para una visibilidad óptima y ahorrar energía y controlar el nivel de la batería.

**¡Atención!** Para aumentar el tiempo de funcionamiento, así como para reducir el riesgo de cegamiento involuntario seleccione el número mínimo de módulos láser necesarios de los módulos láser encendidos.

Cuando se trabaja cerca de objetos o corrientes de aire con una temperatura diferente a la del aire ambiente debido a la inhomogeneidad atmosférica, pueden producirse fluctuaciones en la línea láser.

A medida que aumenta la distancia, aumenta el efecto.

La anchura de la línea láser aumenta a medida que aumenta la distancia. El marcado debe hacerse a lo largo del eje de la línea láser. Utilice la sección central de la línea láser para obtener la máxima precisión.

Tenga en cuenta que la forma de las líneas láser en la superficie del objeto (por ejemplo, paredes, techos, etc.) depende de la curvatura e inclinación de la superficie en relación con el plano láser.

5. Mida la distancia d entre las marcas A1 y A3 (véase la Fig. D). Si esta distancia es superior a 2 mm, póngase en contacto con el centro de servicio.

6. Gire el instrumento 180°. Apunte el instrumento hacia la pared A de manera que la línea vertical pase por el punto A1 previamente marcado. Marque la intersección de las líneas láser en la pared A con A3. (véase la Fig. D).

7. No tire el aparato a la basura municipal! Según la directiva europea 2002/96/EC, las herramientas de medición caducadas y sus componentes deben recogerse por separado y someterse a un reciclaje de residuos respetuoso con el medio ambiente.

#### CONTROL DE EXACTITUD


##### Control horizontal

Use 2 paredes verticales paralelas que se encuentran una frente a la otra a una distancia de 5 m.

1. Coloque el instrumento cerca de la pared A (véase la Fig. A). Encienda los emisores verticales y horizontales y desbloquee el compensador. Gire la unidad de manera que la intersección de las líneas láser esté en la pared cercana. Marque la posición de la intersección de las líneas láser con A1.

2. Si la desviación del eje de la línea vertical con respecto a la percha supera los 0,2 mm por cada 1 m de longitud de la percha (por ejemplo, para una línea de plomada de 2,5 m, la desviación máxima no debe superar los 0,5 mm), póngase en contacto con el centro de servicio.

3. Gire el aparato 180° y alinee el eje del alinear la línea láser vertical con el punto de plomada inferior de nuevo.



#### Control vertical


Utilice una plomada como referencia vertical.

Coloque el instrumento a una distancia de aproximadamente 1,5 m de la plomada.

1. Desbloquee el compensador, encienda el transmisor vertical transmisor, alinee el eje de la línea láser vertical con el punto de plomada inferior.

2. Si la desviación del eje de la línea vertical con respecto a la percha supera los 0,2 mm por cada 1 m de longitud de la percha (por ejemplo, para una línea de plomada de 2,5 m, la desviación máxima no debe superar los 0,5 mm), póngase en contacto con el centro de servicio.

3. Gire el aparato 180° y alinee el eje del alinear la línea láser vertical con el punto de plomada inferior de nuevo.



#### GARANTÍA

Todos los aparatos de CONDTROL GmbH pasan por un control de postproducción y se rigen por las siguientes condiciones de garantía. El derecho del comprador a reclamar sobre los defectos y las disposiciones generales de la legislación vigente no caducan.

1) La empresa CONDTROL GmbH se compromete a eliminar todos los defectos del aparato, descubiertos durante el período de garantía, que representen un defecto de material o de fabricación en su totalidad y a su cargo.

2) El período de garantía es de 24 meses y comienza a partir de la fecha de compra por parte del cliente final (véase el documento justificativo original).

3) La garantía no cubre los defectos resultantes del desgaste o del uso inadecuado, el mal funcionamiento del aparato causado por la inobservancia de las instrucciones de este manual de usuario, el mantenimiento y el servicio inoportuno y el cuidado insuficiente, el uso de accesorios y piezas de repuesto no originales. Las modificaciones en el diseño del aparato eximen al vendedor de la responsabilidad de los trabajos en garantía. La garantía no cubre los daños cosméticos que no impidan el funcionamiento normal del aparato.

4) CONDTROL GmbH se reserva el derecho de decidir sobre la sustitución o reparación del aparato.

5) Otras reclamaciones no mencionadas anteriormente, no están cubiertas por la garantía.

6) Tras la realización de trabajos de garantía por parte de CONDTROL GmbH el período de garantía no se renueva ni se amplía.

7) CONDTROL GmbH no se hace responsable del lucro cesante o de las molestias asociadas a un defecto del aparato, del coste de alquiler de un equipo alternativo durante el período de reparación.

Esta garantía se rige por la legislación alemana, excepto las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (CISG).

En caso de garantía, devuelva el aparato al vendedor minorista o envíelo con la descripción del defecto a la siguiente dirección:  
CONDTROL GmbH  
Im Wiegfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Alemania

#### CUIDADO Y OPERACIÓN

**¡Atención!** El dispositivo es un aparato óptico-mecánico de precisión y debe manejarse con cuidado. Compruebe la precisión del dispositivo antes de empezar a trabajar y después de influencias mecánicas (caída, impacto).

Siga estas recomendaciones para prolongar la vida útil del dispositivo:

- Mantenga el aparato, sus recambios y accesorios fuera del alcance de los niños y de las personas no autorizadas.
- Mueva el aparato sólo con el compensador bloqueado.
- Proteja el dispositivo de golpes, caídas y vibraciones fuertes. No permita que entre humedad, polvo de construcción u objetos extraños en el aparato.

- Si el aparato se moja, retire primero las pilas y luego póngase en contacto con el centro de servicio.
- No almacene ni utilice el aparato durante mucho tiempo en un entorno húmedo.
- Compruebe periódicamente la precisión (véase el apartado «Control de exactitud»).

- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o detergentes.
- Limpie periódicamente la apertura del láser con un paño suave y sin pelusas humedecido con alcohol isopropílico.


**Si no se siguen estas reglas, el electrolito puede salir de las pilas y dañar el instrumento:**

- Retire la pila del aparato si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- No deje una batería descargada en el aparato.

#### UTILIZACIÓN


Las herramientas, los accesorios y el embalaje caducados deben pasarse para su reciclaje. Por favor, envíe el aparato a la siguiente dirección para su correcto reciclaje:

CONDTROL GmbH  
Im Wiegfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Alemania



**¡No tire el aparato a la basura municipal!**

Según la directiva europea 2002/96/EC, las herramientas de medición caducadas y sus componentes deben recogerse por separado y someterse a un reciclaje de residuos respetuoso con el medio ambiente.



4. Gire el instrumento 180°. Apunte el instrumento hacia la pared A de manera que la línea vertical pase por el punto A1 previamente marcado. Marque la intersección de las líneas láser en la pared A con A3. (véase la Fig. D).

5. Mida la distancia d entre las marcas A1 y A3 (véase la Fig. D). Si esta distancia es superior a 2 mm, póngase en contacto con el centro de servicio.

6. Gire el instrumento 180°. Apunte el instrumento hacia la pared B de manera que la línea vertical pase por el punto B1 previamente marcado. Marque la intersección de las líneas láser en la pared B con B2. (véase la Fig. D).

7. Mida la distancia d entre las marcas B1 y B2 (véase la Fig. D). Si esta distancia es superior a 2 mm, póngase en contacto con el centro de servicio.

8. Gire el instrumento 180°. Apunte el instrumento hacia la pared A de manera que la línea vertical pase por el punto A1 previamente marcado. Marque la intersección de las líneas láser en la pared A con A3. (véase la Fig. D).

9. Mida la distancia d entre las marcas A1 y A3 (véase la Fig. D). Si esta distancia es superior a 2 mm, póngase en contacto con el centro de servicio.

10. Gire el instrumento 180°. Apunte el instrumento hacia la pared B de manera que la línea vertical pase por el punto B1 previamente marcado. Marque la intersección de las líneas láser en la pared B con B2. (véase la Fig. D).

11. Mida la distancia d entre las marcas B1 y B2 (véase la Fig.

# Livello laser IT Omniliner 3D/G3D

## Manuale dell'utente

### ISTRUZIONE DI SICUREZZA

**Attenzione!** Questo manuale dell'utente è la parte integrante del Suo dispositivo. Leggere attentamente l'istruzione prima di utilizzare il dispositivo. Nel caso di trasferimento del dispositivo in uso temporaneo si assicuri obbligatoriamente di allegare questa istruzione ad esso.

- Non usare il dispositivo in modo diverso da quello previsto.
- Non rimuovere le targhe di avvertimento e proteggerle dall'abrasione perché esse contengono informazioni sull'uso sicuro del dispositivo.



Omniliner 3D	Omniliner G3D
Radiazione laser!	Radiazione laser!
Laser di classe 2	Laser di classe 2
<1 mW, 635 nm	<1 mW, 520 nm
IEC 60825-1: 2007-03	IEC 60825-1: 2007-03

- Non guardare nel raggio laser, né nel riflesso di esso, sia con l'occhio non protetto che attraverso dispositivi ottici. Non puntare inutilmente il raggio laser verso le persone o gli animali. Si può acciuffarli.  
 - La protezione degli occhi viene solitamente eseguita allontanando lo sguardo o chiudendo le palpebre.  
 - Posizionare sempre il dispositivo in modo che i raggi laser passino ad una distanza superiore o inferiore al livello degli occhi.  
 - Tenere le persone non autorizzate fuori dall'area operativa del dispositivo.  
 - Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.  
 - Non smontare o riparare il dispositivo da soli. La manutenzione e la riparazione devono essere affidate esclusivamente al personale qualificato e con l'applicazione delle parti di ricambio originali.  
 - È vietato di utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo, vicino ai materiali infiammabili.  
 - Gli occhiali per il lavoro con il dispositivo laser servono per un migliore riconoscimento del raggio laser, non usarli per altri scopi. Gli occhiali laser non proteggono dalle radiazioni laser, non sono progettati per proteggere dai raggi UV e compromettono la percezione dei colori.  
 - Evitare il riscaldamento delle batterie per prevenire il rischio di esplosione e fuoriuscita di elettrolita. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquareli con acqua pulita per 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

### COMPLETAMENTO

#### Omniliner 3D/G3D

Dispositivo, batterie 2 nr., caricabatterie, borsa, manuale dell'utente.

#### Omniliner 3D Kit/G3D Kit

Livello laser, batterie 2 nr., caricabatterie, bersaglio magnetico, fissaggio da parete, morsetto di fissaggio, manuale dell'utente, contenitore plastico.

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Livelli laser multiprisismatici Omniliner 3D/G3D CONDTROL sono progettati per la costruzione e il controllo di piani e linee verticali e orizzontali.

I dispositivi costruiscono due piani verticali e un orizzontale con un angolo di scansione di 360° e forniscono una compensazione dell'inclinazione del corpo fino a ±4°.

Il dispositivo ha 2 modalità di lavoro:

- con compensatore bloccato, per costruire piani e linee ad angoli arbitrari.
- con compensazione automatica dell'inclinazione del corpo del dispositivo fino a ±4°.


La modalità a impulsi consente di utilizzare il rivelatore per aumentare l'intervallo di funzionamento e di funzionare in condizioni di buona luce quando il raggio laser è scarsamente visibile.

Il dispositivo è adatto sia per l'uso in ambienti chiusi che in cantieri esterni.



- 1 - Finestre di emettitori laser
- 2 - Pannello di comando
- 3 - Coperchio di vano batteria
- 4 - Filettatura per treppiede 1/4"
- 5 - Filettatura per treppiede 5/8"
- 6 - Motorino bloccante
- 7 - Anello per fissaggio a vite autofilettante / chiodo

#### Pannello di comando



- 1 - Accensione/spegnimento del dispositivo
- di emettitori laser
- 2 - Accensione/spegnimento di modalità a impulsi
- 3 - Indicatore di alimentazione
- 4 - Indicatore di bloccaggio di compensatore
- 5 - Indicatore di modalità a impulsi

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Campo di funzionamento/ con rivelatore*	30 m/80 m	40 m/80 m
Precisione di autolivellamento	±0,2 mm/m	
Campo di autolivellamento	± 4°	
Tempo di autolivellamento	<3"	
Periodo di funzionamento	>10 ore	>5 ore
Temperatura di funzionamento	-10°C ... +50°C	
Temperatura di stoccaggio	-20°C ... +70°C	
Umidità relativa dell'aria	<90%	
Livello di protezione contro la polvere e l'umidità	IP65	
Tipo di filettatura di montaggio del treppiede	1/4", 5/8"	
Tipo di laser	Classe II 635 nm <1 mW	Classe II 520 nm <1 mW
Batterie	3.7V 5200 mAh accumulatore agli ioni di litio	
Ingombro	140x138x110 mm	
Peso		
- senza l'accumulatore	660 g	
- con l'accumulatore	774 g	

\*Il campo di lavoro può variare da quello dichiarato a seconda delle condizioni di illuminazione.

### PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

#### Alimentazione del dispositivo

Il dispositivo viene alimentato tramite un'accumulatore agli ioni di litio da 3.7 V 5200 mAh inclusa nella composizione della fornitura.

#### Installazione / ricarica della batteria agli ioni di litio

Installare l'accumulatore nel vano batteria rispettando la polarità.

Utilizzare solo l'accumulatore in dotazione.

Se l'indicatore di alimentazione sul pannello di comando diventerà rosso, è necessario di caricare la batteria.

La ricarica di batteria viene effettuata come segue:

- 1) Rimuovere la batteria dal dispositivo.

2) Collegare la batteria a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Durante la carica, l'indicatore di alimentazione della batteria sarà rosso.

3) Il tempo di ricarica della batteria è di circa 5 ore.

4) Appena l'indicatore di alimentazione della batteria diventerà verde, scollegare il caricabatterie e inserire la batteria nel vano batteria.

### LAVORO CON IL DISPOSITIVO

Installare il dispositivo su una superficie solida e stabile o su un treppiede.

Selezionare la modalità di funzionamento del dispositivo utilizzando il motorino bloccante:

#### 1) Modalità di compensazione automatica

Spostare il motorino bloccante in posizione . Piano orizzontale si accende automaticamente.

Premere brevemente il pulsante per attivare gli emettitori laser necessari per il lavoro.

Se l'inclinazione del dispositivo supera l'intervallo di autolivellamento, le linee laser lampeggiano 1 volta al secondo.

La modalità di lavoro con il ricevitore si attiva/disattiva, premendo brevemente il pulsante .

Per spegnere il dispositivo, spostare il motorino bloccante in posizione .

#### 2) Modalità di costruzione di piani inclinati

Spostare il motorino bloccante in posizione . Accendere il dispositivo premendo continuamente il pulsante per 3 secondi. Piano orizzontale si accende automaticamente.

Accendere gli emettitori laser necessari per il lavoro premere brevemente e conseguentemente il pulsante . Gli emettitori laser accesi lampeggeranno 1 volta a ogni 5 secondi. La pressione continua del pulsante per 3 secondi spegnerà il dispositivo. Accendere/spegnere la modalità di lavoro con il ricevitore premendo continuamente il pulsante per 3 secondi.

#### Bluetooth

Bluetooth è sempre acceso per impostazione predefinita. Accendere il dispositivo. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e avviare l'applicazione XlinerRemote. Stabilire una connessione Bluetooth.

L'applicazione consente, senza toccare il dispositivo, accendere e spegnere i raggi laser, la modalità di funzionamento del ricevitore, regolare la luminosità del laser per una visibilità ottimale e risparmiare energia, e controllare il livello di carica delle batterie.

**Attenzione!** Per aumentare il tempo di funzionamento e ridurre il rischio di abbagliamento involontario, è necessario di selezionare il numero minimo di moduli laser accesi.

Quando si lavora vicino a oggetti o correnti d'aria la cui temperatura differisce dall'ambiente a causa della disomogeneità dell'atmosfera, può verificarsi un tremolio della linea laser. All'aumentare della distanza, l'effetto si rafforza.

Con l'aumento della distanza, la larghezza della linea laser cresce. La tracciatura deve essere eseguita sull'asse della linea laser. Per ottenere la precisione massima, utilizzare la sezione centrale della linea laser.

Si noti che la forma delle linee laser sulla superficie dell'oggetto (ad esempio, su pareti, solai, ecc.) dipende dalla curvatura e dall'inclinazione della superficie rispetto al piano laser.

### CONTROLLO DI PRECISIONE


#### Controllo di orizzontale

2 pareti verticali parallele posizionate l'una di fronte all'altra a una distanza di 5 m sono necessarie per il controllo.


1. Posizionare il dispositivo il più vicino possibile alla parete A (vedi Fig. A). Accendere gli emettitori orizzontale e orizzontale, sbloccare il compensatore. Ruotare il dispositivo con gli emettitori in modo che l'intersezione delle linee laser si trovi sulla parete vicina. Contrassegnare la posizione del punto di intersezione delle linee laser con il segno A1.

2. Se la deviazione dell'asse della linea laser dalla sospensione supera 0,2 mm per 1 m della lunghezza della sospensione (ad esempio, per un piombo con una lunghezza di 2,5 m – la deviazione massima non deve superare 0,5 mm) – contattare il centro di assistenza.


3. Ruotare il dispositivo di 180° e allineare nuovamente l'asse della linea laser con il punto a piombo inferiore.




2. Ruotare il dispositivo di 180°, segnare il punto di intersezione delle linee laser sulla parete opposta con il segno B2. (vedi Fig. B).



3. Spostare il dispositivo verso la parete opposta B e posizionarlo in modo che il punto di intersezione delle linee laser corrisponda esattamente al punto B2 precedentemente contrassegnato. (vedi Fig. C).



4. Ruotare il dispositivo di 180°, puntarlo sul muro A in modo che la linea verticale passi attraverso il punto A1 precedentemente contrassegnato. Contrassegnare il punto di intersezione delle linee laser sul muro A con il segno A3. (vedi Fig. D).




### Controllo di verticale

Utilizzare un piombo come un modello di verticale. Installare il dispositivo ad una distanza di circa 1,5 m dal piombo.

1. Sbloccare il compensatore, accendere l'emettitore verticale, allineare l'asse della linea laser verticale con il punto inferiore del piombo.

2. Se la deviazione dell'asse della linea laser dalla sospensione supera 0,2 mm per 1 m della lunghezza della sospensione (ad esempio, per un piombo con una lunghezza di 2,5 m – la deviazione massima non deve superare 0,5 mm) – contattare il centro di assistenza.

3. Ruotare il dispositivo di 180° e allineare nuovamente l'asse della linea laser con il punto a piombo inferiore.



**MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**Attenzione!** Questo strumento è un dispositivo preciso ottico-mecanico e deve essere trattato con cura. Prima di iniziare i lavori e anche dopo gli impatti meccanici (cadute, urti), effettuare la verifica della precisione del dispositivo.

**L'osservanza delle seguenti raccomandazioni prolungherà la durata del dispositivo:**

- Conservare il dispositivo, i pezzi di ricambio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Spostare il dispositivo solo con il compensatore bloccato.
- Proteggere il dispositivo da urti, cadute, vibrazioni forti, non consentire l'ingresso di umidità, polvere da costruzione, oggetti estranei all'interno del dispositivo.
- Se il liquido entra nel dispositivo, prima rimuovere le batterie, quindi contattare un centro di assistenza.
- Non conservare e non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi in ambienti umidi.
- Controllare periodicamente la precisione del dispositivo (vedi paragrafo Controllo di precisione).
- Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi o detergenti.
- Pulire periodicamente l'apertura del laser con un panno morbido senza pelo con alcool isopropilico.

**La mancata osservanza delle seguenti regole può causare la fuoriuscita di elettroliti dalle batterie e il danneggiamento del dispositivo:**

- Rimuovere le batterie dal dispositivo se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non lasciare le batterie scariche nel dispositivo.

### UTILIZZAZIONE

I dispositivi, gli accessori e gli imballaggi non funzionanti

devono essere riciclati. Si prega di inviare l'articolo al seguente indirizzo per il riciclaggio corretto:

CONDROL GmbH  
Im Wiegfeld 4  
85570 Markt Schwaben  
Deutschland



Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani

In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/C, gli strumenti di misura scaduti e i componenti di essi devono essere raccolti separatamente e spediti per il riciclaggio ec

# Laser krzyżowy Omniliner 3D/G3D

## Instrukcja obsługi

### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

**Uwaga!** Instrukcja obsługi jest nieodzownym elementem urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wraz z przekazaniem urządzenia innemu użytkownikowi należy dołączyć instrukcję.

- Urządzenie używać zgodnie z przeznaczeniem.

- Etykiet i tabliczek ostrzegawczych na urządzeniu nie należy usuwać lub niszczyć.

Etykieta ostrzegawcza na urządzeniu jest w języku angielskim. Należy przestrzegać zamieszczonej poniżej etykiety w języku polskim.

### Omniliner 3D

#### PROMIENIOWANIE LASEROWE!

Nie patrzyć w wiązkę laserową

Klasa laseru 2 < 1mW 635 nm

EN 60825-1: 2007-03

- Nie patrzyć bezpośrednio w wiązkę laserową. Nie kierować wiązki laserowej na osoby lub zwierzęta. Stanowi zagrożenie dla wzroku.

- Ze względów bezpieczeństwa zamykać oczy lub odwracać wzrok.

- Wiązki lub płaszczyzny laserowej nie ustawiać na wysokości wzroku.

- Dzieci i osoby trzecie trzymać z dala od urządzeń laserowych.

- Naprawę i konserwację może wykonać tylko wykwalifikowany personel, montujący oryginalne części zamienne.

- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów zapalnych, ponieważ w urządzeniu mogą powstać iskry.

Okulary laserowe używać jedynie do poprawy widoczności wiązki laserowej. Nie używać okularów jako okularów ochronnych przed promieniami laserowymi lub słonecznymi. Okulary laserowe nie chronią przed też światłem ultrafioletowym. Zmniejszą percepcję różnic barw.

### OPIS URZĄDZENIA

Wielopłaszczyznowy laser krzyżowy Omniliner 3D/G3D CONDTROL Służy do wyznaczania i sprawdzania poziomych i pionowych linii i płaszczyzn. Urządzenie emmituje dwie linie pionowe 360° i jedną poziomą 360°. Zakres samopoziomowania urządzenia wynosi ± 4°.

Urządzenie posiada dwa tryby pracy:


- W trybie ręcznym: emmituje linie laserowe z możliwością ich dowolnego nachylania;

- W trybie automatycznym: emmituje ustawiane automatycznie w zakresie ± 4° poziome i pionowe linie laserowe.


Urządzenie może pracować z odbiornikiem laserowym, co zwiększa zasięg pracy i pozwala na lokalizację wiązki laserowej w świetle dziennym.

Urządzenie może pracować wewnętrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### Opis urządzenia



- 1 Otwory wyjścia wiązki laserowej
- 2 Klawiatura
- 3 Pokrywa baterii
- 4 Gwint mocujący 1/4"
- 5 Gwint mocujący 5/8"
- 6 Przełącznik blokady wahadła
- 7 Otwór do montażu na wkręcie samogwintującym / gwoździu



### 1 Przycisk włącz/wyłącz dla:

- urządzenia
- wiązki laserowej
- 2 Włączanie/wyłączanie trybu Puls
- 3 Wskaźnik stanu naładowania baterii
- 4 Wskaźnik blokady wahadła
- 5 Wskaźnik trybu Puls

### ZAKRES DOSTAWY

#### Omniliner 3D/G3D

Laser krzyżowy, akumulator 2 szt., ładowarka, torba, instrukcja obsługi.

#### Omniliner 3D Kit/G3D Kit

Laser krzyżowy, akumulator 2 szt., ładowarka, magnetyczne cel laserowy, uchwytścienny, zaciśk do uchwytuściennego, instrukcja obsługi, obudowa plastikowa.

### DANE TECHNICZNE

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Zasięg (bez/z odbiornikiem)*	30 m/80 m	40 m/80 m
Dokładność	±0,2 mm/m	
Zakres samopoziomowania	± 4°	
Czas niwelacji typowy	<3"	
Czas pracy	>10 godzin	>5 godzin
Temperatura pracy	-10°C ... +50°C	
Temperatura składowania	-20°C ... +70°C	
Względna wilgotność powietrza	<90%	
Norma odporności	IP65	
Gwint mocujący	1/4", 5/8"	
Laser	Klasa II 635 nm < 1 mW	Klasa II 520 nm < 1 mW
Zasilanie	3.7V 5200 mAh Li-ion	
Wymiary	140x138x110 mm	
Cieężar	660 g	
- bez baterii		774 g
- z baterią		

\* Zasięg może być mniejszy przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych (np. bezpośrednie promienie słoneczne).

### PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLAQTACJI

#### Źródło zasilania

Laser cross line jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy 3.7 V 5200 mAh, dostarczonego w zestawie.

#### Instalacja / ładowanie baterii litowo-jonowej

Włożyć baterię do komory baterii, zwracając uwagę na polaryzację.

Używaj wyłącznie baterii, dostarczoną w zestawie.

Jeśli lampa zasilania na panelu sterowania zacznie migać na czerwono, bateria musi być naładowana.

Procedura ładowania wygląda w następujący sposób:

- 1) wyjmij baterię z poziomu laserowego.
- 2) podłącz baterię do źródła zasilania za pomocą ładowarki dostarczonej.
- 3) czas ładowania akumulatora wynosi około 5 godzin.
- 4) jak tylko dioda zasilania na ładowarce zapali się na zielono, odłącz ładowarkę i wróć baterię do komory baterii.

### DZIAŁANIE

Umieść poziomu laserowego na twardej i stabilnej powierzchni lub statyw.

Przesuń panel przełącznika, aby wybrać żądany tryb pracy:

#### 1 Automatyczne wyrównanie:

Przesuń panel przełącznika w pozycji otwartej . H-line włącza się automatycznie.

Krótkie naciśnięcie przycisku , aby włączyć niezbędne linie laserowe.

Jeśli poziom laseru znajduje się poza zakresem samopoziomowania, linie laserowe będą migły 1 raz na sekundę.

Krótkie naciśnięcie przycisku do włączania / wyłączania trybu impulsowego. Aby wyłączyć laser poziomu przesuń przełącznik w położenie .

#### 2) Projekcja pochyłych płaszczyzn

Przesuń panel przełącznika w pozycji zablokowanej .

Naciśnij i przytrzymaj w ciągu 3 sekund, aby włączyć laser.

Krótkie naciśnięcie przycisku , aby włączyć niezbędne linie laserowe. Zawarte linie laserowe migają 1 raz na każde 5 sekund.

Wyłączyć urządzenie, naciskając długą przycisk przez 3 sekundy.

Długie naciśnięcie w ciągu 3 sekund, aby włączyć / wyłączyć trybu impulsowego.

### Bluetooth

Bluetooth jest zawsze domyślnie włączony. Włącz urządzenie.

Aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu i uruchom aplikację Xliner Remote. Skonfiguruj połaczenie Bluetooth.


Aplikacja umożliwia, bez dotykania urządzenia, włączanie i wyłączanie wiązki laserowej i punktów pionowych, tryb pracy z odbiornikiem, regulację jasności lasera dla optymalnej widoczności i oszczędności energii, a także kontrolę poziomu naładowania elementów zasilania.

**Uwaga!** Aby wydłużyć czas pracy urządzenia i uniknąć nieumyślnego uszkodzenia wzroku należy urządzenie włączyć dopiero, gdy jesteśmy gotowi do pracy.


Praca w pobliżu obiektów lub przepływów powietrza, których temperatura różni się od temperatury otoczenia, może powodować drgania linii laserowej z powodu różnorodności atmosfery. Im większa odległość, tym bardziej drag promień laserowy.

Grubość linii laserowej zwiększa się wraz ze wzrostem odległości. Znakowanie należy wykonać wzdłuż linijowej osi promienia laserowego. Dla zachowania wyższej dokładności należy wybrać środek promienia. Należy pamiętać, że kształt promienia laserowego na powierzchni (np. ściana, sufit itp.) zależy od krzywizny i nachylenia powierzchni do płaszczyzny laserowej.

### 2. Obrócić urządzenie o 180° i zaznaczyć krzyż na ścianie jako punkt B2. (patrz rys. B).




3. Ustawić urządzenie przy ścianie B i tak skierować laser, aby krzyż laserowy był w tej samej płaszczyźnie co punkt B. (patrz rys. C).



4. Obrócić urządzenie o 180° i zaznaczyć krzyż na ścianie A jako punkt A3 (linia pionowa powinna przebiegać dokładnie przez zaznaczony punkt A1) (patrz rys. D).

5. Zmierzyć odstęp między punktami A1 i A3 (patrz rys. D). Jeżeli odstęp jest większy niż 2 mm, to należy zgłosić się do autoryzowanego punktu serwisowego.




### Sprawdzenie linii pionowej

Zamocować pion sznuru i ustawić urządzenie w odległości ok. 1,5 m od pionu zasilanego (patrz rys. E).

1. Przesuń przełącznik do pozycji włącz, włączając pionową linię laserową i ustawić ją na pion sznuru.

2. Jeżeli odchylenie między linią laserową, a pionem zasilanym nie przekracza ± 0,2 mm na 1 metr długości sznuru pionu, to urządzenie mieści się w tolerancji błędu. Jeżeli sznur pionu ma długość 2,5 m, to na tej długości odchylenie nie może przekroczyć 0,5 mm. Jeżeli konieczna jest kalibracja, to należy zlecić ją autoryzowanemu serwisowi.

3. Obrócić urządzenie o 180° i skierować pionową linię laserową na sznur pionu.



### POSTEPOWANIE

**Uwaga!** Omniliner 3D CONDTROL jest precyzyjnym optyczno-mechanicznym urządzeniem, z którym należy obchodzić się zawsze ostrożnie. Przed użyciem sprawdzić stan urządzenia. Sprawdzić dokładność urządzenia po jakimkolwiek upadku lub innym mechanicznym obciążeniu.

Po zakończonej pracy należy wyłączyć urządzenie, aby nie osiągać innych osób lub zwierząt promieniem laserowym.

- Z urządzeniem należy obchodzić się ze starannością, jak z kamerą, lornetką, czy innym urządzeniem optycznym.

- Unikać uderzeń, ciągłych wstrząsów i ekstremalnych temperatur.

- Używać baterii zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

- Nie wkładać urządzenia do wody.

- Zabrudzenia czyścić wilgotną, miękką szmatką.

- Nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

### USUWANIE ODPADÓW

Urządzenia, akcesoria i opakowania powinny być poddane recyklingowi (przetworzeniu). Do recyklingu urządzenie należy wysłać na adres:

CONDROL GmbH

Im Wiegenfeld 4

85570 Markt Schwaben

Niemcy



Nie wyrzucać urządzenia do odpadów. Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektronicznych i ich przetworzeniu zgodnie z prawem krajowym, każdy użytkownik zobowiązany jest do gromadzenia i przekazania do recyklingu zużytych urządzeń pomiarowych.</

# Лазерный нивелир RU Omniliner 3D/G3D

## Руководство по эксплуатации

### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.

Omniliner 3D	Omniliner G3D
Лазерное излучение! Не направляйте в глаза	Лазерное излучение! Не направляйте в глаза
Лазер класса 2	Лазер класса 2
<1 мВт, 635 нм	<1 мВт, 520 нм
IEC 60825-1: 2007-03	IEC 60825-1: 2007-03

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Очки для работы с лазерным инструментом служат для лучшего распознавания лазерного луча, не используйте их для других целей. Лазерные очки не защищают от лазерного излучения, не предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие цветов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

#### Omniliner 3D/G3D

Прибор, аккумулятор 2 шт., зарядное устройство, сумка, руководство по эксплуатации.

#### Omniliner 3D Kit/G3D Kit

Лазерный нивелир, аккумулятор 2 шт., зарядное устройство, магнитная мишень, настенное крепление, крепление-зажим, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


Мультипризменные лазерные нивелиры Omniliner 3D/G3D CONDTROL предназначены для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. Приборы строят две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360° и обеспечивает компенсацию наклона корпуса до ±4°.

Приборы имеют 2 режима работы:

- с заблокированным компенсатором, для построения плоскостей и линий под произвольными углами;
- с автоматической компенсацией наклона корпуса прибора до ±4°.

Импульсный режим позволяет использовать детектор для увеличения дальности работы, а также для работы с детектором в условиях хорошей освещенности, когда лазерный луч плохо виден.

Приборы пригодны как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Omniliner 3D	Omniliner G3D
Рабочий диапазон/с детектором*	30 м/80 м	40 м/80 м
Точность самовыравнивания	±0,2 мм/м	
Диапазон самовыравнивания	± 4°	
Время самовыравнивания, типичное	<3"	
Продолжительность работы	>10 часов	>5 часов
Рабочая температура	-10°C ... +50°C	
Температура хранения	-20°C ... +70°C	
Относительная влажность воздуха	<90%	
Степень защиты от влаги и пыли	IP65	
Тип резьбы для установки на штатив	1/4", 5/8"	
Тип лазера	Класс II 635 нм < 1 мВт	Класс II 520 нм < 1 мВт
Источник питания	3.7В 5200 мАч литий-ионный аккумулятор	
Габаритные размеры	140x138x110 мм	
Вес	660 г	774 г
- без аккумулятора		
- с аккумулятором		

\*Рабочий диапазон может отличаться от заявленного в зависимости от условий освещенности.

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

#### Питание прибора

Питание прибора осуществляется через литий-ионный аккумулятор 3.7В 5200 мАч, входящий в комплект поставки.

#### Установка/зарядка литий-ионного аккумулятора

Установите аккумулятор в батарейный отсек, соблюдая полярность. Используйте только аккумулятор, входящие в комплект поставки.

Если индикатор питания на панели управления мигает красным, необходимо зарядить аккумулятор. Зарядка аккумулятора производится следующим образом:

- 1) Удалите аккумулятор из прибора.
- 2) Подключите аккумулятор к источнику питания с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
- 3) Во время зарядки индикатор питания на аккумуляторе будет красным.
- 4) Время зарядки аккумулятора составляет около 5 часов.
- 5) Как только индикатор питания на аккумуляторе станет зеленым, отключите зарядное устройство и установите аккумулятор в батарейный отсек.

### РАБОТА С ПРИБОРОМ

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность или штатив.

Движком блокиратора выберите режим работы прибора:

#### 1) Режим автоматической компенсации

Переместите движок блокиратора в положение 6. Горизонтальная плоскость включается автоматически.

Короткими нажатиями клавиши включите необходимые для работы лазерные излучатели.

Если наклон прибора превышает диапазон самовыравнивания, лазерные линии будут мигать 1 раз в секунду.

Коротким нажатием клавиши включите/выключите режим работы с приемником. Для выключения прибора переместите движок блокиратора в положение 1.

#### 2) Режим построения наклонных плоскостей

Переместите движок блокиратора в положение 2.

Включите прибор длительным нажатием клавиши в течение 3 секунд. Горизонтальная плоскость включается автоматически. Короткими последовательными нажатиями клавиши включите необходимые для работы лазерные излучатели. Включенные лазерные излучатели будут мигать 1 раз каждые 5 секунд.

Длительное нажатие клавиши в течение 3 секунд выключает прибор.

Включите/выключите режим работы с приемником длительным нажатием клавиши в течение 3 секунд.

### Bluetooth

Bluetooth по умолчанию всегда включен. Включите прибор. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и запустите приложение XLinerRemote. Установите подключение по Bluetooth.

Приложение позволяет, не прикасаясь к прибору, включать и выключать лазерные лучи, режим работы с приемником, регулировать яркость лазера для оптимальной видимости и экономии энергии, а также контролировать уровень заряда элементов питания.

Внимание: Для увеличения времени работы, а также для уменьшения риска непреднамеренного ослепления следует выбирать минимально необходимое количество включенных лазерных модулей.

При работе вблизи объектов или воздушных потоков отличающихся по температуре от окружающей среды из-за неоднородности атмосферы возможно дрожание лазерной линии. При увеличении расстояния эффект усиливается.

С увеличением расстояния ширина лазерной линии увеличивается. Разметку следует производить по оси лазерной линии. Для получения максимальной точности используйте средний участок лазерной линии.


Следует учитывать, что форма лазерных линий на поверхности объекта (например, на стенах, перекрытиях и пр.) зависит от кривизны и наклона поверхности по отношению к лазерной плоскости.

### ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ


#### Проверка горизонта

Для проверки необходимы 2 параллельные вертикальные стены расположенные друг напротив друга на расстоянии 5 м.


1. Установите прибор максимально близко к стене A (см. рис.А). Включите вертикальный и горизонтальный излучатели, разблокируйте компенсатор. Разверните прибор излучателями так, чтобы пересечение лазерных линий располагалось на ближней стене. Отметьте положение точки пересечения лазерных линий меткой A1.



2. Поверните прибор на 180°, отметьте точку пересечения лазерных линий на противоположной стене меткой B2. (см. рис. В).




3. Перенесите прибор к противоположной стене B и установите его так, чтобы точка пересечения лазерных линий точно совпадала с ранее отмеченной точкой B2. (см.рис.С).



4. Поверните прибор на 180°. Направьте инструмент на стену A так, чтобы вертикальная линия проходила через ранее отмеченную точку A1. Отметьте точку пересечения лазерных линий на стене A меткой A3. (см. рис.Д).


5. Измерьте расстояние d между метками A1 и A3 (см. рис.Д). Если данное расстояние превышает 2 мм – обратитесь в сервисный центр.



### Проверка вертикали

В качестве эталона вертикали используйте отвес. Установите прибор на расстоянии порядка 1,5 м от отвеса.

1. Разблокируйте компенсатор, включите вертикальный излучатель, совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса.
2. Если отклонение оси вертикальной линии от подвеса превышает 0,2 мм на 1 м длины подвеса (например, для отвеса длиной 2,5 м – максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм) – обратитесь в сервисный центр.
3. Поверните прибор на 180° и совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса еще раз.



### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации. Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно.

### СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте [www.condtrol.ru](http://www.condtrol.ru)

### УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны.

Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:  
Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!

Согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворении в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/EC.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора